

Správa o výsledku kontroly zhotovenia kovovej konštrukcie zamestnancami TS Nová Baňa počas pracovnej doby, ktorá bola realizovaná v dňoch 06.06 – 07.06.2022

Oprávnená osoba: Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa

Povinná osoba: Technické služby, Dlhá lúka č. 18, 968 01 Nová Baňa

Predmet kontroly: Kontrola zameraná na kontrolu zhotovenia kovovej konštrukcie zamestnancami TS Nová Baňa počas pracovnej doby, ktorá bola realizovaná v dňoch 06.06 – 07.06.2022

Cieľ kontroly: Cieľom kontroly je preveriť deklarovaný účel využitia predmetnej konštrukcii riaditeľom TS Nová Baňa a to: konštrukcia slúžiaca ako prístrešok pre parkovanie stroja PG kosačka.

Kontrolované obdobie: 06. 06. 2022 – 13. 06. 2022

Miesto a čas vykonania kontroly: TS od 13. 06. 2022 do 14. 06. 2022

Kontrola bola vykonaná nad rámec plánu kontrol hlavnej kontrolórky na žiadosť primátora mesta, v zmysle §18f ods. 1 písm.h zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení v platnom znení.

Kontrola bola zameraná na overenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kontrolné zistenia

Dňa 13. 06. 2022 vykonala hlavná kontrolórka obhliadku predmetnej konštrukcie, ktorá bola dňa 07 .06. 2022 predmetom vykonaného šetrenia poslancov a primátora mesta, na základe podnetu občana mesta Nová Baňa, nakoľko táto konštrukcia bola deklarovaná ako možný poľovnícky posed. Z podnetu vyplývalo, že zamestnanci TS vyrábajú v priestoroch TS produkt, ktorý nemá slúžiť pre potreby TS ale na súkromné účely. Na mieste kontroly bolo preukázané, že zhotovená konštrukcia v súčasnosti slúži ako prístrešok na PG Ferarri, je osadená na vopred určenom mieste, prekrytá vlnitými plechmi, ktoré sú umiestnené na streche ako aj na bočných stenách prístrešku. Podlaha je vysypaná štrkom. Miery konštrukcie sa zhodujú s mierami nameranými dňa 07. 06. 2022. Tieto skutočnosti sú uvedené aj v zápisnici vyhotovenej z vykonaného šetrenia z dňa 07.06.2022. Z vyjadrenia riaditeľa TS uvádzam nasledovné tvrdenie: „Stredová vzpera bola odstránená, nakoľko mala slúžiť len ako pomocná časť pre dosiahnutie pravouhlosti a materiál, ktorý bol použitý na jeho výrobu je definovaný ako materiál z odpadových rúr. Tento prístrešok bol zhotovený vo vlastnej réžii TS, aby sa dosiahlo maximálne šetrenie a bolo zabezpečené parkovanie a jednoduchá manipulácia so strojom.“

Záver

Hlavná kontrolórka vykonala kontrolu a obhliadku zhotoveného diela a konštatuje, že v súčasnosti zhotovená konštrukcia slúži ako prístrešok na PG Ferrari.
Súčasť tejto správy o výsledku kontroly tvorí fotodokumentácia predmetu kontroly.

za kontrolu:

PhDr. Katarína Segetová
Hlavná kontrolórka
mesta Nová Baňa

.....

za kontrolovaný subjekt:

Ľuboš Palaj
riaditeľ
Technické služby mesta Nová Baňa

.....

Dňa 14.06. 2022

Príloha ku správe o výsledku kontroly



Foto č. 1 vyhotovené pri šetrení 07. 06. 2022 o 12:55

Foto č. 2 vyhotovené MsP následne po šetrení 07. 06. 2022 o 13:27



Foto č. 3 vyhotovená 13. 06. 2022 HK